



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО г.СИМФЕРОПОЛЮ И СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Набережная, 67, г.Симферополь, 95034
тел. (0652)27-22-83, факс. (0652)25-10-95

Директору МБОУ
«Кольчугинская школа №1»
Лущик О.А.

Симферопольский район
с.Кольчурино,
ул.Школьная, 21

19.08.2016 № 18-01903

Справка

по итогам приемки готовности МБОУ «Кольчугинская школа №1»
(РК Симферопольский район, с.Кольчурино, ул.Школьная, 21)
к новому 2016/2017 учебному году

В соответствии с приказом Администрации Симферопольского района №383 от 08.06.2016 года «О создании комиссии для организации и оценки готовности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Симферопольского района к началу 2016/2017 учебного года» специалистами Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району в составе комиссии проведено обследование помещений МБОУ «Кольчугинская школа №1».

Выявлено невыполнение следующих мероприятий:

- территория школы не ограждена по периметру,
- физкультурная площадка не оборудована в соответствии с требованиями,
- асфальтовое покрытие двора деформировано с выбоинами, требует ремонта,
- требуется ремонт и восстановление системы водостоков с крыши,
- для обеспечения оптимального режима проветривания требуется замена устаревшей оконной столярки с последующим проведением ремонта фасада здания с устранением трещины после просадки угла здания,
- 50% туалетов (2 и 3 эт) не функционируют, т.к требуют проведения капитального ремонта и комплектации санитарно-техническим оборудованием, в работающих туалетах необходимо заменить все разбитое (с трещинами и сколами) санитарно-техническое оборудование, оборудовать в соответствии с санитарными требованиями кабины с дверями,
- полы деревянные деформированные многолетними накрусами в 15 классах и коридору 2-го этажа-подлежат ремонту,
- из 4-х умывальных раковин, оборудован возле входа в обеденный зал функционируют только 2,
- медицинский кабинет не обеспечен подводкой горячей проточной воды,
- в спортивном зале побелочный слой потолка и стен в затёках, грязный, в раздевалке для мальчиков бетонные полы с выбоинами, что препятствует проведению влажной уборки и дезинфекции, санитарные узлы при раздевалках, предусмотренные по проекту, -не задействованы, подлежат капитальному ремонту.

Виссо

Начальник территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому району
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г.Севастополю



Гончаренко О.В.

Исп.Кокова Н.Ю. 252572